



Developed by



# REQUISITOS DO SISTEMA

Número do documento: PC-007-Requisitos do Sistema Rev.12\_PT  
Data de revisão do documento: 07.05.2025

## Índice

<b>REQUISITOS DO SISTEMA .....</b>	<b>1</b>
<b>1 INFORMAÇÃO GERAL .....</b>	<b>3</b>
1.1 AVISO .....	3
<b>2 COMBINAÇÕES DE SISTEMA VERIFICADAS .....</b>	<b>4</b>
2.1 COMPUTADORES PORTÁTEIS.....	4
2.2 ESTAÇÕES DE TRABALHO .....	4
2.3 SERVIDORES DE APLICAÇÕES .....	5
2.4 SERVIDORES DE APLICAÇÕES VIRTUAIS .....	5
2.5 CLIENTES DE SERVIDOR DE APLICAÇÕES .....	6
2.6 MICROSOFT AZURE .....	6
<b>3 INFORMAÇÃO DE CONTACTO .....</b>	<b>7</b>
3.1 INFORMAÇÃO DE CONTACTO DO FABRICANTE.....	7
3.2 REPRESENTANTES.....	7
3.3 SUBSIDIÁRIAS .....	7

# 1 INFORMAÇÃO GERAL

O software da Hermes Medical Solutions foi verificado em sistemas com as especificações descritas neste documento. Para questões sobre outras combinações, por favor entre em contato com o serviço de apoio - consulte Informação de Contato.

Para o nosso software de reconstrução existem requisitos específicos que são descritos em colunas separadas e substituem os requisitos gerais.

A Hermes Medical Solutions agradece o feedback dos leitores deste manual, solicitando que comunique quaisquer erros de conteúdo ou tipografia e sugira melhorias para o nosso serviço de apoio - consulte Informação de Contato.

**NOTA:** É da responsabilidade do cliente instalar e manter atualizado software antivírus no servidor e computadores cliente, e implementar a proteção necessária contra potenciais ameaças.

## 1.1 Aviso



Only properly trained service personnel of Hermes Medical Solutions, or an authorized dealer, shall perform installations, and service of this product.

*Apenas pessoal de assistência técnica devidamente treinado da Hermes Medical Solutions, ou um revendedor autorizado, deverá realizar a instalação e manutenção deste produto.*



No other than Hermes Medical Solutions approved applications shall be installed on the computer device for which Hermes Medical Solutions applications are intended to be used. Use of other applications may result in impaired performance and, in the worst case, incorrect output data.

*Apenas deverão ser instaladas aplicações aprovadas pela Hermes Medical Solutions no dispositivo informático no qual as aplicações da Hermes Medical Solutions se destinam a ser utilizadas. O uso de outras aplicações pode resultar em prejuízo no desempenho e, na pior das hipóteses, em dados incorretos.*

## 2 COMBINAÇÕES DE SISTEMA VERIFICADAS

Para todos os nossos produtos - software de licenciamento Hermes: ExplorerPWD V4.6.2 ou posterior.

Todas as placas gráficas (GPU) mencionadas abaixo são da marca NVIDIA®.

### 2.1 Computadores portáteis

<i>Sistema operativo</i>	<i>Placa gráfica</i>	<i>Resolução</i>	<i>Requisitos específicos para Hybrid Reconstruction e Voxel Dosimetry*</i>
Microsoft® Windows 11 (64bit)	RTX™ x000 Ada	1920 x 1080@60Hz	RTX™ 2000 Ada Escala e layout: 100% (não maior) Driver Branch R535 (pelo menos U2)
	RTX™ A2000	1920 x 1080@60Hz	RTX™ A2000 (4GB 8GB) Escala e layout: 100% (não maior) Driver Branch R535 (pelo menos U2)
	Quadro® Tx000	1920 x 1080@60Hz	Quadro® T1000/T2000 Escala e layout: 100% (não maior) Driver Branch R535 (pelo menos U2)
Microsoft® Windows 10 (64bit)	RTX™ A2000 (4GB 8GB)	1920 x 1080@60Hz	RTX™ A2000 (4GB 8GB) Escala e layout: 100% (não maior) Driver Branch R535 (pelo menos U2)
	Quadro® Tx000	1920 x 1080@60Hz	Quadro® T1000/T2000 Escala e layout: 100% (não maior) Driver Branch R525 (pelo menos U7)

\* Para a reconstrução acelerada da GPU e a dosimetria baseada em voxel é necessária pelo menos 6 GB de memória GPU.

**CPU:** Intel®

**RAM:** Minimum 16GB

### 2.2 Estações de trabalho

<i>Sistema operativo</i>	<i>Placa gráfica</i>	<i>Resolução</i>	<i>Requisitos específicos para Hybrid Reconstruction e Voxel Dosimetry**</i>
Microsoft® Windows 11 (64bit)	RTX™ Axx00	1920 x 1200@60Hz*	Escala e layout: 100% (não maior) Driver Branch R535 (pelo menos U2)
Microsoft® Windows 10 (64bit)	RTX™ Axx00	1920 x 1200@60Hz*	Escala e layout: 100% (não maior) Driver Branch R525 (pelo menos U7)
	Quadro® Px000/Px200	1920 x 1200@60Hz*	Min. Quadro® P2000 Escala e layout: 100% (não maior) Driver Branch R525 (pelo menos U7)

\* Resolução máxima testada: 2560x1400@60Hz.

\*\* Para a reconstrução acelerada da GPU e a dosimetria baseada em voxel é necessária pelo menos 6 GB de memória GPU.

**CPU:** Intel®

**RAM:** Minimum 16GB

## 2.3 Servidores de aplicações

<i>Sistema operativo</i>	<i>Placa gráfica</i>	<i>Requisitos específicos para Hybrid Reconstruction e Voxel Dosimetry*</i>
Microsoft® Server 2019	L4/L40/L40S	Driver Branch 16 (pelo menos atualização corretiva 2)
	L4/L40/L40S	Driver Branch 16 (pelo menos atualização corretiva 2)
	Quadro® RTX™ x000	Min. Quadro RTX™ 4000 Driver Branch R525 (pelo menos U7)
Microsoft® Server 2016	Quadro® RTX™ x000	Min. Quadro RTX™ 4000 Driver Branch R470 (pelo menos U12)
	Quadro® Px000-series	Min. Quadro® P4000/P5000 Driver Branch R470 (pelo menos U12)

\* Para a reconstrução acelerada da GPU e a dosimetria baseada em voxel é necessária pelo menos 6 GB de memória GPU.

**CPU:** Intel®

**RAM:** Minimum 64GB

**Citrix VDA:** Citrix Virtual Apps 7 1912 LTSR (pelo menos CU6)

Citrix Virtual Apps 7 2203 LTSR (pelo menos CU2) (recomendado)

**RDS:** Para sistema operativo Windows Server suportado acima indicado

## 2.4 Servidores de aplicações virtuais

<b>Alternativa 1</b>	
<b>Sistema operativo</b>	Microsoft® Server 2019 Microsoft® Server 2022
<b>Graphics Card</b>	NVIDIA® L4/L40/L40S
<b>Hypervisor</b>	VMWare VSphere Enterprise edition version 8.0 update 2 VCenter Server version 8.0 update 2
<b>RAM</b>	64GB
<b>Driver versions</b>	NVIDIA vGPU Software 16 Releases (pelo menos atualização corretiva 2)
<b>Citrix VDA</b>	Citrix Virtual Apps 7 2203 LTSR (pelo menos CU2) (recomendado)

<b>Alternativa 2</b>	
<b>Sistema operativo</b>	Microsoft® Server 2016
<b>Graphics Card</b>	NVIDIA® Tesla® P100-16Q
<b>Hypervisor</b>	VMWare VSphere Enterprise edition version 7.03G VCenter Server version 7.03G
<b>RAM</b>	64GB
<b>Driver versions</b>	NVIDIA vGPU Software 13 Releases (pelo menos atualização corretiva 7)
<b>Citrix VDA</b>	Citrix Virtual Apps 7 1912 LTSR (pelo menos CU6) Citrix Virtual Apps 7 2203 LTSR (pelo menos CU2) (recomendado)

## 2.5 Clientes de servidor de aplicações

**Resolução de monitor:** Resolução máxima testada: 1920x1200@60Hz

**Acesso remoto:** Citrix Workspace app 1912 LTSR (pelo menos CU6)  
Citrix Workspace app 2203 LTSR (pelo menos CU2) (recomendado)  
RDP Client Windows 10/11 (recomendada a versão mais recente)

**Velocidade da rede:** Mínimo de 100 Mbps (recomendado 1Gbps)

## 2.6 Microsoft Azure

<i>Alternativa 1</i>	
<b>Sistema operativo</b>	Microsoft® Server 2019 Microsoft® Server 2022
<b>Placa gráfica</b>	NVIDIA® T4
<b>Versões do controlador</b>	NVIDIA vGPU Software 16 Releases (pelo menos atualização corretiva 1)
<b>Máquina virtual</b>	NCasT4_v3-series
<b>Acesso remoto</b>	Microsoft RemoteApp

NOTA: Para o licenciamento, o Corridor4DM requer uma máquina virtual dedicada e o Cedars-Sinai Cardiac Suite requer uma máquina virtual dedicada ou acesso à internet.

### 3 INFORMAÇÃO DE CONTACTO

Entre em contacto através de qualquer dos endereços abaixo indicados para obter apoio, assistência técnica ou resolver quaisquer outras questões.

#### 3.1 Informação de contacto do fabricante



**Sede social**  
**Hermes Medical Solutions AB**  
Strandbergsgatan 16  
112 51 Estocolmo  
SUÉCIA  
Tel: +46 (0) 819 03 25  
[www.hermesmedical.com](http://www.hermesmedical.com)

**Endereço de e-mail geral:**  
[info@hermesmedical.com](mailto:info@hermesmedical.com)

**Endereços de e-mail da assistência técnica:**  
[support@hermesmedical.com](mailto:support@hermesmedical.com)  
[support.ca@hermesmedical.com](mailto:support.ca@hermesmedical.com)  
[support.us@hermesmedical.com](mailto:support.us@hermesmedical.com)

#### 3.2 Representantes

##### Representantes autorizados

**Pessoa responsável do Reino Unido**  
Hermes Medical Solutions Ltd  
Cardinal House  
46 St. Nicholas Street  
Ipswich, IP1 1TT  
Inglaterra, Reino Unido

**Representante autorizado CH**  CH REP  
CMI-experts  
Grellinger Str. 40  
4052 Basileia  
Suíça

#### 3.3 Subsidiárias

**Hermes Medical Solutions Ltd**  
7-8 Henrietta Street  
Covent Garden  
Londres WC2E 8PS  
REINO UNIDO  
Tel: +44 (0) 20 7839 2513

**Hermes Medical Solutions, Inc**  
2120 E. Fire Tower Rd, #107-197  
Greenville, NC27858  
EUA  
Tel: +1 (866) 437-6372

**Hermes Medical Solutions Canada, Inc**  
1155, René-Lévesque O., Suite 2500  
Montréal (QC) H3B 2K4  
Canadá  
Tel: +1 (877) 666-5675  
Fax: +1 (514) 288-1430

**Hermes Medical Solutions Germany GmbH**  
Robertstraße 4  
48282 Emsdetten  
Alemanha  
Tel: +46 (0)819 03 25